

Service Pack CEREC SW 4.4.4

Changes (EN)

Bug fixes

- Problems with job databases with more than 30 orders with CEREC SpeedFire
- MultiJob with CEREC SpeedFire – handling has been improved and extended to all processes
- Bug fix for producing surgical drilling guides with CEREC MC X
- Sporadic error message “Configuration data missing or corrupt” no longer appears.

Introduction of TiBase and ScanPost for implant systems

- Dentsply Sirona AstraTech OsseoSpeed EV
- Dentsply Sirona Ankylos C/X
- BioHorizons (internal connection)
- Osstem TS
- Straumann Variobase® C is approved for Brazil

CEREC SpeedFire extensions

- Ivoclar Vivadent IPS e.max CAD
- VITA Suprinity PC

Integration of additional blocks

- Integration of SHOFU Block HC (2L)

Änderungen (DE)

Bugfixes

- Probleme bei Jobdatenbanken bei mehr als 30 Aufträgen bei CEREC SpeedFire
- MultiJob bei CEREC SpeedFire – Handling verbessert und auf alle Prozesse ausgedehnt
- Fehlerbehebung bei Fräsen von Bohrschablonen mit CEREC MC X
- Sporadisch auftretende Fehlermeldung „Configuration data missing or corrupt“ tritt nicht mehr auf

Einführung von TiBase und ScanPost der Implantatsysteme

- Dentsply Sirona AstraTech OsseoSpeed EV
- Dentsply Sirona Ankylos C/X
- BioHorizons (Innenverbindung)
- Osstem TS
- Straumann Variobase® C wird für die Region Brasilien freigeschaltet

CEREC SpeedFire Erweiterungen

- Ivoclar Vivadent IPS e.max CAD
- VITA Suprinity PC

Integration von zusätzlichen Blöcken

- SHOFU Block HC (2L) Integration

Service Pack CEREC SW 4.4.4

Modificaciones (ES)

Corrección de errores

- Problemas en la base de datos de tareas cuando existen más de 30 encargos en CEREC SpeedFire
- MultiJob con CEREC SpeedFire - manejo mejorado y ampliado a todos los procesos
- Resolución de fallos de fresado en plantillas de perforación con CEREC MC X
- Deja de aparecer el mensaje de error esporádico «Configuration data missing or corrupt»

Introducción de TiBase y ScanPost de los sistemas de implantes

- Dentsply Sirona AstraTech OsseoSpeed EV
- Dentsply Sirona Ankylos C/X
- BioHorizons (conexión interior)
- Osstem TS
- Straumann Variobase® C se ha autorizado para la región de Brasil

Ampliaciones en CEREC SpeedFire

- IPS e.max CAD de Ivoclar Vivadent
- Suprinity PC de VITA

Integración de bloques adicionales

- Integración de SHOFU Block HC (2L)

Modifications (FR)

Correction des bogues

- Problèmes sur les bases de données de tâches contenant plus de 30 commandes pour CEREC SpeedFire
- MultiJob pour CEREC SpeedFire - manipulation améliorée et étendue à tous les processus
- Dépannage pour le fraisage de gabarits de perçage à l'aide de l'unité CEREC MC X
- Le message d'erreur « Configuration data missing or corrupt », qui survenait à intervalles irréguliers, n'apparaît plus

Introduction de TiBase et ScanPost des systèmes pour implants

- Dentsply Sirona AstraTech OsseoSpeed EV
- Dentsply Sirona Ankylos C/X
- BioHorizons (connexion interne)
- Osstem TS
- Straumann Variobase® C validé pour la région du Brésil

CEREC SpeedFire extensions

- IPS e.max CAD d'Ivoclar Vivadent
- Suprinity PC de VITA

Intégration de blocs supplémentaires

- Intégration des blocs SHOFU HC (2L)

Service Pack CEREC SW 4.4.4

Modifiche (IT)

Bug fix

- Problemi con le banche dati job con più di 30 commesse di CEREC SpeedFire
- MultiJob per CEREC SpeedFire – gestione migliorata ed estesa a tutti i processi
- Eliminazione degli errori nella fresatura di dime chirurgiche con CEREC MC X
- Non appare più lo sporadico messaggio di errore “Configuration data missing or corrupt”

Introduzione di TiBase e ScanPost dei sistemi implantari

- Dentsply Sirona AstraTech OsseoSpeed EV
- Dentsply Sirona Ankylos C/X
- BioHorizons (collegamento interno)
- Osstem TS
- Straumann Variobase® C viene attivato per l'area geografica Brasile

Ampliamento di CEREC SpeedFire

- IPS e.max CAD di Ivoclar Vivadent
- Suprinity PC di VITA

Integrazione di blocchi aggiuntivi

- Integrazione di SHOFU Block HC (2L)

Alterações (PT)

Correções de bugs

- Problemas nos bancos de dados de trabalhos em mais de 30 pedidos pela CEREC SpeedFire
- MultiJob da CEREC SpeedFire – Manuseio melhorado e expandido para todos os processos
- Resolução de problemas em fresas de modelos de furação com CEREC MC X
- Mensagens de erro esporádicas “Configuration data missing or corrupt” deixam de surgir

Introdução de TiBase e ScanPost dos sistemas de implantes

- Dentsply Sirona AstraTech OsseoSpeed EV
- Dentsply Sirona Ankylos C/X
- BioHorizons (conexão interna)
- Osstem TS
- Straumann Variobase® C é liberado para a região Brasil

Extensões CEREC SpeedFire

- IPS e.max CAD da Ivoclar Vivadent
- Suprinity PC da VITA

Integração de blocos suplementares

- Integração SHOFU Block HC (2L)